

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAMINOARISOA ROBERTINE LILIANE  
**ADRESSE :** II N 154 BIS ANJANAHARY - 0349388617, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **5482TAA**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1135

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER :** **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 906577/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 09/11/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS 19/11/2021**