

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFIARISAONA RAYMOND  
**ADRESSE :** LOT IP 08 FANJAKAMANDROSO, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9964FD**

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 630

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IHOSY - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 918586/FNR/025/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 22/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAMANANTSOA Jean  
Freddy  
Opérateur : ANDRIANIRINA JEAN FELIX

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 08/12/2021**