## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SOBATRA

 $\label{eq:added} \textbf{ADRESSE}: VILLA 505 \ RESIDENCE \ D'AMBATOBE, \textbf{T\'el}. \ 0347017898$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0669TBG

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2740

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 10 000

 TVA:
 Ar
 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

RECU N°: 877593/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- MOTEUR SALE
- FUITE ESS/GAS OIL AU MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS