DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 869882/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 05/10/2021

NOM: RASOANANDRASANA FLORENCE

ADRESSE: LOT C 77/1 AMBATOMALAZA///0349242231 TELEPHONE:

PROFESSION: COUTURIERE

NUM IMM : 4271TU MARQUE : PEUGEOT COMMUNE : ALASORA ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: 741A113 CARROSSERIE: CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:5326363

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 103760

PTC :1190 PAV :740 CU :450

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1984

USAGE EFFECTIF : TV NR CARTE VIOLETTE : - DELIVREE LE :28/11/2018

NR LICENCE: DELIVREE LE: 05/01/2021

PATENTE: 0224025/2020 ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au05/02/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

RE ALASORA-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 869882/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RASOANANDRASANA FLORENCE DATE 05/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4271TU

USAGE EFFECTTF :TV

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1190 Ar 7 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 11 000 TVA Ar 2 200

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 13 200**