DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 877174/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 12/10/2021

NOM: RAKOTONDRAVELO TATAMOHERIMALALA GEORGINE

ADRESSE: LOT D 300 ALASORA **TELEPHONE**: 0342857289

PROFESSION:-

NUM IMM: 7142TV **MARQUE**:SUZUKI **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP TYPE: TD0IV **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :ESSENCE N°SERIE DU TYPE:200113 **PUISSANCE:9**

PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR:**583186 PLACE ASSISE: 5

PTC:1615 CU:435 **PAV**:1180

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1997

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE:. **DELIVREE LE**:26/04/2019

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 12/10/2021

PATENTE:. APTITUDE: APTE Visite du 12/10/2021 ANI:

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 12/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

DATE

RECU N°:877174/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAKOTONDRAVELO TATAMOHERIMALALA GEORGINE

12/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7142TV

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1615 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 **CARTE** Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0