DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RASOLO JEAN BAPTISTE} $$ADRESSE: TSARARIVOTRA BELOBAKA, T\'el.$$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $1374MD$$

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 13500

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 31 000

 TVA:
 Ar 6 200

NET A PAYER: Ar 37 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

RECU N°: 863092/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 29/09/2021

NET A PAYER: Ar 37 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS