DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAKOTONINDRINA NIARIVOLA} \textbf{ADRESSE}: LOT II E 52 TV A AMPANOTOKANA 0331175870, T\'el. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{3094TAR}$

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE DEBOUT:

PTC: 1730

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 913341/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS (16/12/2021)