

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: MIANDRISOA RANDRIANANTENAINA NGEZA
ADRESSE : BETELA, Tél. 033 20 619 64
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5482UC

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2815

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
SANFIL - TOLIARA**

RECU N° : 912388/TLR/008/SUR_SITE/2021

Date : 15/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER

Nom du vérificateur :GPHC TABASA Andrianiana
Sylvain
Opérateur : RANDRIANASOLO Gisette Sapina

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS