

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RABAHOLIARISON HASIMANANTSOA**

**ADRESSE : CROISEMENT PARC BERAVINA, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9034FE**

**USAGE EFFECTIF: TM7**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 7490

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 21 000

**TVA :** Ar 4 200

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 935282/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 08/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY  
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 08/01/2022**