



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 869277/FNR/021/SUR_SITE/2021

DATE : 05/10/2021

NOM : ANDRIANASOLO NIKOLAEVSKI HENDERSON

ADRESSE : LOT ANKASINA

TELEPHONE :

PROFESSION :ENTREPRENEUR

NUM IMM : 3863TBN

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:VU238014

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2370

PAV :1880

CU :490

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1997

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 25/05/2021

PATENTE : 0060785/21

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RALAIIVY C.Prospér

Le Chef de Centre

Opérateur :RAHELIARISOA BEATRICE

Validité de circulation jusqu'au05/02/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3863TBN

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2370

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000