DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 924734/MGA/020/SUR_SITE/2021 **DATE**: 26/11/2021

NOM: RANDRIAMADY NATHALIE

ADRESSE: BETSINJAKA TOLIARA II **TELEPHONE:**

PROFESSION: RESPONSABLE LOGISTIQUE

NUM IMM: 7684UC **COMMUNE**: TOLIARA II **MARQUE**:SUZUKI GENRE: VP TYPE: FJB43VO **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :ESSENCE **PUISSANCE:**7 N°SERIE DU TYPE:187501

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR:**1358522

PTC:1420 **PAV**:695 CU:725

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: -**DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 25/11/2019

PATENTE: 0 ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien Le Chef de Centre

Opérateur: RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au27/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **AMBOROVY - MAHAJANGA**



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:924734/MGA/020/SUR_SITE/2021

De: RANDRIAMADY NATHALIE DATE 26/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7684UC

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1420 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000

Ar 4 000 TVA

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0