DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 922533/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 25/11/2021

NOM: GROUPE SIPROMAD

ADRESSE: IVO 110 AC ANKORONDRANO EST TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 1382TBL **MARQUE**: ISUZU **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : 1KR55H CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:JAA1KR55HC7100631

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 3D7837

PTC :5390 PAV :1890 CU :3500

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2018

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 09/08/2019

PATENTE: ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au25/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:922533/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: GROUPE SIPROMAD DATE 25/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1382 TBL

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 5390 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**