

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RALAILOLO GEORGES**

**ADRESSE : LOT VA 37 AJ TSIADANA, Tél. 034 98 741 94**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3681TAP**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1405

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

**RECU N° : 868599/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 04/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B  
ROLAND

Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**