



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 863058/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 29/09/2021

NOM : ANDRIANARIJAONA ANDRIANAIVO RAVELONA ONY NELLY

ADRESSE : LOT J 91 BIS MAHITSY

TELEPHONE : 0342007244

PROFESSION :INGENIEUR

NUM IMM : 6638TAC

MARQUE :SUZUKI

COMMUNE : ALASORA

GENRE : VP

TYPE : JSFTL52VO

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:0151724

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :164058

PTC :1950

PAV :1375

CU :575

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 29/09/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au29/09/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé6638TAC

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1950

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000