## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BESOROHITRA-FIANARANTSOA**



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 865875/FNR/007/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 01/10/2021

NOM: BUREAU DU CADASTRE MINIER DE MADAGASCVAR 0347095174

**ADRESSE:** RUE FARAFATY AMPANDRIANOMBY **TELEPHONE:** 

PROFESSION: SAN

**NUM IMM**: 7821TBF **MARQUE**:NISSAN **COMMUNE: ANTANANARIVO GENRE**: CTTE **TYPE**: CPUD22 **CARROSSERIE**: DECAPOTABLE

**SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL N°SERIE DU TYPE:ADN CPUD22 Z0047520 **PUISSANCE: 10** 

PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:YD25576823T PLACE ASSISE: 5

PTC:2730 CU:977 **PAV**:1753

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 2016

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 30/03/2021

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 01/10/2021 ANI:

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN ARNAUD Le Chef de Centre

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE

Validité de circulation jusqu'au01/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BESOROHITRA-FIANARANTSOA** 

RECU N°:865875/FNR/007/SUR\_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: BUREAU DU CADASTRE MINIER DE MADAGASCVAR 0347095174

DATE 01/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7821 TBF

**USAGE EFFECTTF**:TMTPERS

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2730 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 0 **CARTE** Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

**NET A PAYER: Ar 0** TIMBRE Ar 0