

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAKAMAHEFA ANDRIANIRINAHOLISOA OYO  
**ADRESSE :** III A 28 TER TSIMIALONJAFY, Tél. 0344617921  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **4113TBF**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2580

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FENERIVE-EST - TOAMASINA**

**RECU N° : 913186/TNA/017/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 16/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo  
Rodin  
Opérateur : RANDRIAMANANTENASOA CHARLIE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS ( 21  
NOVEMBRE 2021)**