

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ENTREPRISE DE TRANSPORT MALAGASY ETRAMA SARL  
**ADRESSE :** LOT 606 B 120 MANDANIRESAKA, Tél. 034 01 381 58  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **7227TP**

**USAGE EFFECTIF:** TM16

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 19000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 43 000

**TVA :** Ar 8 600

**NET A PAYER :** **Ar 51 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 875627/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/10/2021

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR 1210/2021**