## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 904390/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 08/11/2021

 $\mathbf{NOM}: \mathtt{RAZAFIARISOAJEANNEPERLINE}$ 

ADRESSE : LOT B 1 52 BELAMBANANA TELEPHONE :

PROFESSION:-

NUM IMM : 5205TL MARQUE :OPEL COMMUNE : ANDOHARANOFOTSY

GENRE: VP TYPE: ASCONA G CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :7 N°SERIE DU TYPE:. 000089 C 5106134

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 002520

PTC :1525 PAV :1035 CU :490

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2019

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 28/05/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au08/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:904390/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De : RAZAFIARISOA JEANNE PERLINE DATE 08/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5205TL

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5
PLACE DEBOUT :

PTC 1525

DROIT Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000

CARTE Ar 2 000

THT Ar 22 000

**TVA** Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**