DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFIARISOA **ADRESSE** : ANDREFANTSENA, **Tél**. /

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7276FE

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC: 15000

DROIT: Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-IHOSY

RECU N°: 870616/FNR/025/SUR_SITE/2021

Date: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON

Solofoniaina Didier

Opérateur: RANEDSON TAHIRY MAHONY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 06/11/2021