DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 920582/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 23/11/2021

NOM: RAJERNERSON LOUIS NY AINA

ADRESSE: N 243 CITE ANALAMAHITSY **TELEPHONE:**

PROFESSION: ASSISTANT DE DIRECTION

NUM IMM: 0862TBM **COMMUNE:** ANTANANARIVO 0341234425 MARQUE: VOLKSWAGEN

GENRE: VP **TYPE**: ZZZ9NZ **CARROSSERIE** :CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE**:6 N°SERIE DU TYPE:3Y214545

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:1640 **PAV**:1168 CU:472

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2004

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 19/11/2019

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au24/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:920582/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAJERNERSON LOUIS NY AINA DATE 23/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0862 TBM

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1640 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0