DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

DATE



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 853889/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 20/09/2021

NOM: RANDRIANIRINA ROHINIAINA MIRADOARIMAMY

ADRESSE: LOT II A 07 BIS ANDAFIATSIMO MIJORO-0348900506 TELEPHONE:

PROFESSION: ETUDIANT

NUM IMM: 8011TBL MARQUE: MERCEDES BENZ COMMUNE: TANJOMBATO

GENRE: TCP TYPE: 903462 CARROSSERIE: CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:9034621P866488

PLACE ASSISE: 27 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :3200 PAV :1350 CU :1850

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF : CSUB > 25 places et ≤ 50 places **NR CARTE VIOLETTE** : 223368

DELIVREE LE:24/05/2019

NR LICENCE: 00579VS10018 DELIVREE LE: 20/09/2021

PATENTE: 0163733/19 ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 20/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au20/01/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

(

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8011TBL

De : RANDRIANIRINA ROHINIAINA MIRADOARIMAMY

20/09/2021

USAGE EFFECTTF :CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE ASSISE: 27 PLACE DEBOUT:

 PTC
 3200

 DROIT
 Ar 25 000

 CARNET D'ENTRETIEN
 Ar 6 000

 PV
 Ar 2 000

 CARTE
 Ar 0

 THT
 Ar 33 000

 TVA
 Ar 6 600

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 39 600**