



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 768618/FNR/007/SUR\_SITE/2021

DATE : 21/06/2021

NOM : LOCK LU IN

ADRESSE : LOT AV 20 BETONGOLO ANTANANARIVO

TELEPHONE :

PROFESSION :TRANSPORTEUR

NUM IMM : 5838TBL

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : 903662

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:9036621R520294

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500

PAV :1400

CU :2100

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/04/2019

PATENTE :

ANI : 199630100076

APTITUDE : APTE Visite du 21/06/2021

Nom du vérificateur :Mr MARA Tsilefa François

Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria

Validité de circulation jusqu'au21/12/2021



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5838TBL**

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 14 400**