

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: AHOULATY VOLASANDRA AMELIZA
ADRESSE : LOT 0107 B 0154 SECT 1 MAHAVKY, **Tél.** 0343955829
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8636ME

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1316

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N° : 874224/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- CREMAILLERE A REPARER
- AVERTISSEUR SONORE NUL
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GPHC RATOVOHERY M. Harifetra
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA
MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS