

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ZALAHIBE NDREMIHAJA JEAN JACQUE
ADRESSE : LOT N°08 VILLA BELNEDERE ANTAMPONJINA, Tél.
0320214635

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7040FC

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1050

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 928481/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 01/12/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ROTULE BARRE DE DIRECTION AVD A REMPLACER
- FUIITE D'HUILE SUR MOTEUR

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN ARNAUD
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS