

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANOMENJANAHARY RIJA NAMBININTSOA
LOVANIAINA
ADRESSE : LOT B 10 TER AMBOAROY 0330616222, **Tél. -**
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8567TV

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 950

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 908038/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 11/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN AVG NUL
- FREIN AVD NUL
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- PNEU AV D LISSE

| | | |
|---|---|--|
| Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina | APTITUDE : INAPTE Délai de réparation accordée : 1 MOIS 11/12/2021 | |
|---|---|--|