

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFIMANANTSOA SAMUEL GEORGES  
**ADRESSE :** LOT III 9 G X AMBOHIBARIKELY, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5015TE**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2210

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 894954/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 28/10/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : RALOVASOA Cristine

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : DR 01 MOIS 28/10/21**