

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAHAJAVOLOLONA HENINTSOA LANTO
ADRESSE : LOT II N 54 BIS A K ANALAMAHITSY TANANA, Tél. -
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **2004TAF**

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1130

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : **Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 915325/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 17/11/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PNEU AV D LISSE
- VERRE GLOBE OPTIQUE G/D CASSEES

Nom du vérificateur : GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS 17/01/2022