



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 905475/TNA/018/SUR\_SITE/2021

DATE : 09/11/2021

NOM : RAMARIJAONA NIRINA ROGER

ADRESSE : II S 78 B TER B ANJANAHARY II

TELEPHONE : 0323750275

PROFESSION :INGENIEUR ELEVAGE

NUM IMM : 4316TBN

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WBH7JP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:9U102784

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2009

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 09/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 09/11/2021

Nom du vérificateur :RAMANDIMBIARISOA SYLVERE

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTOMALALA VONINIAINA ALISSA

Validité de circulation jusqu'au10/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4316TBN**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**