DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 931557/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 06/12/2021

NOM: RASOANIVOMALALA HANITRINIAINA

ADRESSE: LOT IVH 95 MANDIALAZA ANKADIFOTSY TELEPHONE: -

PROFESSION: COMMERCANTE

NUM IMM: 8580TRMARQUE: DAEWOOCOMMUNE: ANTANANARIVOGENRE: CTTETYPE: Y7T11CARROSSERIE: FOURGONSOURCE D'ENERGIE: ESSENCEPUISSANCE: 5N°SERIE DU TYPE: £025217

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 262252

PTC :1200 PAV :750 CU :450

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1995

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 06/12/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au06/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:931557/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RASOANIVOMALALA HANITRINIAINA DATE 06/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8580TR

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1200 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 16 000 TVA Ar 3 200

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 19 200