

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: HASINARIMAMPIANNDRA ANDRINIAINA

ADRESSE : AMBOHIDRAMASY, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8157FE

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC : 5610

DROIT : Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 16 000

TVA : Ar 3 200

NET A PAYER : **Ar 19 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 919424/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 22/11/2021

NET A PAYER : Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS