DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHAJANIRINA CLAUDINE

 $\begin{aligned} \textbf{ADRESSE}: LOT063/33/04 \ MANAOTSARA \ FNR, \ \textbf{T\'el}. \ 0346002072 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{5904FD} \end{aligned}$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2795

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 871039/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANQUETTE AR A RECTIFIER
- POIGNET LEVE GLACE A POSER
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS