

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: HAVANASOA ORPHINE

ADRESSE : LOT VS 60 TER AQ A1 AMBOLOKANDRINA, Tél. 034 05 519
42

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **2190TBN**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2505

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : **921016/ANT/002/SUR_SITE/2021**

Date : 24/11/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge
Alain
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1 MOIS 24/12/2021**