## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASOAMAMPIONONA HENRIETTE 0342562398 ADRESSE: LOT 1608 CITE DES 67 HA NRD EST, Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 4154TBA

**USAGE EFFECTIF: VP** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1940

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 877494/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 12/11/2021