

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZANAMAHOLY HERIVOLOLONA ROBLINE
ADRESSE : LOT ID 31 AMBATOFOTSY GARE, **Tél.** 0344725561
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5918TBM**

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC : 3480

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : **Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 924175/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 26/11/2021

NET A PAYER : Ar 18 000

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PNEU AV G LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO
Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 26/12/2021