

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIANASY ANDRE**  
**ADRESSE : LOT IVK 79 ANKADIFOTYSY, Tél. 0342052483**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6605TAD**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1410

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 908337/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VERRE GLOBE OPTIQUE G/D CASSEES

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 04 MOIS-11/04/2022**