

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : 917274/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 19/11/2021

De: ANDRIANASOLOARIJAONA FLEURETTE MARIE
CHARLINE AUBERTE LALANIRINA
ADRESSE : LOT II R 55 ANJOMAKELY, Tél. 034.96.11023
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0484TBL**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1485

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : **Ar 26 400**

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **05 JOURS-24/11/2021**