

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 928801/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/12/2021**

**De: CONFORTABLE TRANSPORT**

**ADRESSE : LOT III X 6 ANOSIBE, Tél. 0348702727**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4315TBM**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 3110**

**DROIT : Ar 9 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0**

**CARTE : Ar 0**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 13 000**

**TVA : Ar 2 600**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- BOITE A PHARMACIE NULLE
- INSCRIPTION INT/EXT A FAIRE (ISSUE DE SECOUR, VITESSE MAX, NB PLACE?)
- CEINTURE DE SECURITE A POSER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn  
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS (11/12/2021)**