

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOANANDRASANA PIERRETTE
ADRESSE : LOT TAMBOHOBE, Tél. 0346831885

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7946FC

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2795

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 829815/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 25/08/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION G A REMPLACER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON
Solofoniaina Didier
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS