## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 927211/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 30/11/2021

**NOM**: ORDRE DES PERES TRINITAIRES

ADRESSE: LOT II A 119 B AMBATOMAINTY 0340966801 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 4419TBN MARQUE: HYUNDAI COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: KP17CP CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:YU393436

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 265303

PTC :2680 PAV :1960 CU :720

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2001

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 30/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au30/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



RECU N°:927211/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De : ORDRE DES PERES TRINITAIRES DATE 30/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4419 TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2680 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**