

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: DROGEMAD**

**ADRESSE : BP 125 AMBOHIJANAHARY 0324150613, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4436TAB**

**USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2570

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 12 000

**TVA :** Ar 2 400

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 905828/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 09/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- PARTIE FROTEE A DRESSER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 09/12/2021**