

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIAMIARANA RIVONJAFINIRINA LANDY  
**ADRESSE :** III S 361 H BIS MADERA NAMONTANA 0342740138, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0157TR**

**USAGE EFFECTIF:** TM6

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 928730/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/12/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L  
El'no  
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(01/01/2022)**