

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOVOAHANGY JEAN ABRAHAM**  
**ADRESSE : LOT 18 I 115 MAHAZINA, Tél. 034 84 102 97**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6580TU**

**USAGE EFFECTIF: CSUB**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2100

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 21 000

**TVA :** Ar 4 200

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

**RECU N° : 874736/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date : 08/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEMARREUR A VERIFIER
- LICENCE A PRESENTER
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS 08/11/2021**