

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: Mlle FIDA CYRILLR HANTASOA**

**ADRESSE : ROUTE AEROPORT BP 605 ANKILIMAROVAHATSE, Tél.  
034 39 670 63**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4225UB**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2670

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
SANFIL - TOLIARA**

**RECU N° : 914184/TLR/008/SUR\_SITE/2021**

**Date : 17/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur : Mr FAHAMARO Zakasoa  
Opérateur : RAKOTOZAFIARY Anderson

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS**