



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910807/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : RALISOANIRINA CYNTHIA JEANNETTINE

ADRESSE : LOT III J C CAPSAT SOANIERANA

TELEPHONE : -

PROFESSION :SECRETAIRE

NUM IMM : 7507TAU

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KMHAC

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :5

N°SERIE DU TYPE::21FPWU121717

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :98G20

PTC :1220

PAV :818

CU :402

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1986

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :14/07/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :SAMATASY Junot Lauréa

Validité de circulation jusqu'au12/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7507TAU

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1220

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400