

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD CORREDOR VIAL RN 174 - PUENTE ROSARIO-VICTORIA		FICHA TÉCNICA DEL ACTIVO · AIM	
		AIM · CDE · Gestión de Información	
ID de activo: RN0174-SV-00018		Código de negocio: RN0174-TC-Z01-SV-R23-001900-I	
Entidad IFC: IfcSign		IFC GUID: 0EQTL3TJHxxoj8ZK_UwLp	
Estado operativo: OPERATIVO		Estado de verificación: VERIFICADO	
Progresiva (PK): PK 1+900 (1.900 km)		Ubicación: Margen izquierda — columna New Jersey central	
Norma / Código: R.23 — Camiones circulan por la derecha		Ítem de concesión: 46	
Dimensiones: 0,90 × 0,90 m		Plano de referencia / proyecto: RVA_L-C-DT-020	
Coordenadas: WGS84 — Lat.: -32.86986 · Lon.: -60.68303		Evidencias vinculadas: plano / inventario / relevamiento / verificación	
Revisión CDE: P01.01 Estado CDE: PUBLISHED		Emisión: 13/09/2026 Última actualización: Julio 2026	

CRONOLOGÍA DE TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Etapas	Fecha	Evento / Condición Observada	Evidencia Documental	Resultado / Estado del Evento
1. Proyecto	—	El plano de proyecto establece la instalación de una señal R.23 en PK 1+900.	Plano de proyecto RVA_L-C-DT-020	REQUERIDO
2. Inventario vial 2025	2025	La señal no figura registrada como activo en el inventario vial 2025.	Inventario Vial RN174 2025	NO REGISTRADO
3. Relevamiento 02/03/2026	02/03/2026	Relevamiento de campo: se verifica la ausencia de la señal R.23 en la columna New Jersey central.	Inventario_Vial_Faltantes_Marzo_2026.xlsx	FALTA
4. Modificación física / Intervención	Marzo–julio 2026	La comparación entre los relevamientos de marzo y julio evidencia una modificación física del activo. La documentación de la intervención aún no se encuentra vinculada en el CDE.	Evidencia documental de intervención: pendiente de vincular	PENDIENTE DE VINCULAR
5. Verificación	Julio 2026	La señal R.23 se observa instalada y es verificada visualmente en campo.	RN0174-SV-00018_Evidencia_Julio_2026.jpg	VERIFICADO

Estado físico: VERIFICADO	Estado operativo: OPERATIVO
Estado de trazabilidad: ABIERTA — evidencia documental de la intervención pendiente de vincular	Estado CDE: PUBLISHED (Revisión P01.01)

CONTROL DE INTEGRIDAD DIGITAL

Ubicación CDE: CDE_RN174_MASTER / 04_CARPETAS_DE_ACTIVOS / RN0174-SV-00018
Manifiesto del activo: RN0174-SV-00018.manifest.json — SHA-256: 6f46653c4f84d6c14987aac1638d51f75b71bcf01ab14ad641f8f5a71954d50
Última evidencia válida: RN0174-SV-00018_Evidencia_Julio_2026.jpg

La ficha resume el estado vigente del activo y su trazabilidad documental. La evidencia primaria permanece vinculada en el CDE. · Gestión de información alineada con ISO 19650