# 수영장 수질검사 결과 보고 (2026년 9월)

가람구시설관리공단 시설운영팀

## 1. 검사 개요

검사일: 2026. 9. 8.  검사기관: 가람보건환경연구원

대상: 가람체육센터 성인풀, 유아풀

## 2. 검사 결과

유리잔류염소: 0.3mg/L (기준 0.4~1.0mg/L) - 부적합

탁도: 1.4 NTU (기준 2.8 NTU 이하) - 적합

수소이온농도: 7.2 (기준 5.8~8.6) - 적합

## 3. 조치 사항

염소 투입량 조정 후 2026. 9. 22. 재검사 실시 결과 적합 판정

10월 검사 시 탁도 추이를 재확인할 것 (여과기 정비 후 첫 가을철)

## 4. 향후 계획

다음 정기검사: 2026. 10. 6. 예정

결과는 매월 10일까지 가람구청 체육진흥과에 제출