






泛源股份有限公司
供應商訪廠報告(一)

供應商	宥星塑膠製品廠有限公司	訪廠目的	☐ 新供應商開發 ☐ 例行拜訪 ☒ 其他 <u>生產觀察</u>		
議題	外觀檢驗標準說明與 93XXBR1 右殼生產觀察	日期	2025/06/11		
泛源訪廠人員(職務/姓名)	供應商品質工程師/許哲睿				
廠商參加人員(職務/姓名)	生管/鄭小姐 技術員/陳品修 品保經理/許俊智				
討論事項與重點： 品質討論與生產觀察					
觀察事項說明： - 近日發生數起因外觀毛邊問題而產生退貨，為使供應商正視品質與了解 泛源公司產品外觀要求，基於門神計畫精神，遂前往各供應商拜訪，以期精進供應商品質。 - 與宥星品保以及技術員說明外觀要求，並觀察作業員去除進料點與毛邊之方式與手勢，確認宥星作業方式可有效去除毛邊，並再次叮嚀注意產品外觀，同時請宥星品保將外觀標準述明於各產品之“成型作業指導書”中。 - 當日拜訪時，宥星正生產修模後之 93XXBR1 右殼，故一併確認該模生產狀況。(該模於 04/21 送回喬泰，06/09 返回宥星) - 當日生產之產品成型狀況良好，無外觀明顯之瑕疵，攜回 2pcs 生產樣品供研發確認，並待 06/19 右殼交貨後植釘完做最終確認。					
其他部門訪廠報告：					
總經理	技術長	研發	品保	資材	VQE
 6/23/25	 06/17/25	 06/16/25	 06/16/25	 06/13/25	 06/13/25