

SIBA - ES0477-2026-09-22-055

Folio completo: ES0477-2026-09-22-055-d28a8505173735698cef71af

Fecha: 22/9/2026, 11:44:37 a.m.

Estacion: ES0477 | HASH: d28a8505173735698cef71af...

REVISIÓN DE COMPRESOR (REVISIÓN DE BANDA, SIN FUGAS, NIVEL Y ESTADO DE ACEITE)
REVISIÓN MENSUAL DE EXTINTORES (REVISION DE CADUCIDAD, CARGA, SEGUROS, CINCHOS, MANGUERAS, BOQUILLAS, ENVASES)
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PAROS DE EMERGENCIA (SE OPRIMIERON Y VERIFICÓ DETUVIERA LA ENERGIA ELÉCTRICA) .
SE REvisa ESTADO Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA DE CISTERNA, SE LAVARON TINACOS
SE REvisa ESTADO DE SEÑALAMIENTO EN TODAS LAS AREA DE LA ESTACIÓN, TAMBIÉN SE REvisa MARCAJE EN PISOS.
REVISIÓN DE PISOS DE ZONAS DE CARGA Y DESCARGA (SE PROCEDIÓ A APLICAR SELLADOR DE POLIURETANO EN ALGUNAS AREAS)
REVISIÓN FÍSICA DE AREAS DEL EDIFICIO, AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE, ESTADO DE CANALETAS, PINTURA EN GENERAL.



ESCANEA PARA VALIDAR - HASH: d28a85051737

Folio: ES0477-2026-09-22-055