SIBA - ES0477-2026-10-17-060

Folio: ES0477-2026-10-17-060-fce39a297ec568ac29d44e58

Fecha: 17/10/2026 11:38:00 HASH:fce39a297ec568ac29d44e58 FOTOS:3

SE REALIZO PRUEBA CON REGLETA Y PASTA PARA DESCARTAR PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN POZOS DE OBSERVACION. PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON VEEDER ROOT Y CORTE (COMPARATIVO DE INVENTARIO) SE IMPRIME TIRA DE VEEDER ROOT PARA VERIFICAR NIVEL DE AGUA REVISION FISICA DE REGISTROS Y CONTENEDORES EN AREA DE TANQUES REVISION DE ELEMENTOS DE MOTOBOMBAS (DETECTOR MECANICO DE FUGAS, TUBING, TIERRA FISICA, SELLOS EYS, COPLES) REVISION DE MANGUERA Y CODO DE DESCARGA SE REVISO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE VALVULAS DE VENTEO SE REALIZO PRUEBA DE SENSORES EN AREA DE TANQUES Y DISPENSARIOS REVISION FISICA DE CONTENEDORES (HERMETICOS Y SIN FISURAS)



NO APLICA



NO APLICA



NO APLICA

ESCANEA PARA VALIDAR

https://robertohernandez-design.github.io/siba/validador.html?v=ES0477-2026-10-17-060-fce39a297ec568ac29d44e58