

Pdf erstellt am: 2021-04-02 14:55:15

Artikelnummer TagIdeasy: 11115

Artikelnummer MyFactory: A011115

Id MyFactory: 37

Geprüfte Anlage: Hebebuehne

---

Prüfbericht:

Prüfer: Max Mustermann

Prüfdatum: 2021-03-30 19:10:14

Mängel: keine

Prüfung bestanden: True

Nächster Prüftermin: 2022-03-30 02:00:00